



LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03 www.lavat.cz
Radim u info@lavat.cz
Kolína 321 792 312
Česká
Republika

Vakuometr mechanický V 40 Z KF 16

Zák. číslo: 2928 42 0400

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než 1×10^{-6} Pa.l.s-1

Technické údaje

Rozsah	-100 až 0 kPa
Rozměr (D)	40 mm
Rozměr (H)	63 mm
Vývod	zadní

Fotogalerie



