



**LAVAT**  
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární  
ulice 35  
281 03      www.lavat.cz  
Radim u      info@lavat.cz  
Kolína      321 792 312  
Česká  
Republika

## Vakuometr mechanický V 100 B KF 16

Номер заказчика: 2928 11 1000

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než  $1 \times 10^{-6}$  Pa.l.s-1

### Технические данные

|            |               |
|------------|---------------|
| Rozsah     | -100 až 0 kPa |
| Rozměr (D) | 100 mm        |
| Rozměr (H) | 155 mm        |
| Vývod      | Boční         |

### Фотогалерея



