

Vakuometr mechanický V 100 B KF 16

ZÁK. ČÍSLO: 2928 11 1000

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než 1×10^{-6} Pa.l.s⁻¹

Technické údaje

| | |
|------------|---------------|
| Rozsah | -100 až 0 kPa |
| Rozměr (D) | 100 mm |
| Rozměr (H) | 155 mm |
| Vývod | Boční |

Fotogalerie



